

## SUMÁRIO – CONDICIONANTE IAP 07

---

3.7. CONDICIONANTE IAP 07 .....	3.7-2
3.7.1. STATUS.....	3.7-2
3.7.2. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS .....	3.7-2
3.7.3. ANEXOS.....	3.7-2

### 3.7. CONDICIONANTE IAP 07

*Efetuar o registro fotográfico e de imagens de toda a área do empreendimento antes do início da obra, devendo ser repetido antes do enchimento do reservatório e após o enchimento do mesmo.*

#### 3.7.1. STATUS

**Em Atendimento**

#### 3.7.2. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS

Para área do canteiro foi formalizado pelo Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu (CEBI), junto ao Instituto Ambiental do Paraná (IAP), o registro das áreas fotografadas em 2013, antes do período das obras, por meio do OF MA 012/2013 (**Anexo 3.7-1**).

Há que se pontuar ainda que foram adquiridas imagens de alta resolução de toda a área do projeto (2013 e 2015).

Além disso, é realizado pelo fundiário o registro das benfeitorias das propriedades interferidas, bem como deverão ser considerados os registros a serem feitos no âmbito do Programa de Limpeza da Bacia de Acumulação – Subprograma Demolição, Desinfecção e Desinfestação. No âmbito desse Subprograma, o empreendedor está em processo de contratação da empresa ser responsável pela execução das atividades, entre elas, o registro fotográfico das edificações na área do reservatório e entorno.

Os documentos e registros supracitados serão compilados para formalização, tempestivamente, junto ao IAP.

#### 3.7.3. ANEXOS

O quadro abaixo remete ao documento mencionado e ao seu protocolo no órgão ambiental.

ANEXO	DOCUMENTO	PROTOCOLO	DATA DE PROTOCOLO
3.7-1	Encaminhamento do primeiro relatório de acompanhamento do licenciamento ambiental – LI 17033	MA n° 012/2013	28/08/13